

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI

D) VÝBAVA STAVBY

D1 PODLAHY

D2 OKNA

D3 DVEŘE



D4 KOVOVÉ PRVKY



Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsá,


Ing. arch. Tomáš Efler, 2011

D3 DVEŘE



Rozměry, parametry, tvar, detail, konstrukce, spoje, kování, barva


D3 DVEŘE




A - Portone alla mercantile a due ante con oculo



B - Porta di fondo ad ante sdoppiate e battenti esterni




C - Portoncino con mostre riportate




D - Porta di fondo a due ante



E - Portoncino alla mezza mercantile con sopralluce



F - Porta con specchiature riportate



G - Portone a specchi bugnati e mostre scorniciate



H - Portone a specchi bugnati e mostre smosciate



I - Portoncino con specchiature bugnate segnate a quinconce



Dřevěné dveře pobité železným plechem

Plasy

D3 DVEŘE

Švihov



Desková (svlaková) konstrukce dveří



D3 DVEŘE



V praxi nejvíce ohrožený druh historických dveří

D3 DVEŘE

Horšovský Týn



Rámové výplňové dveře vnitřní i exteriérové

Buštěhrad

D3 DVEŘE



Vnitřní rámové dveře s výplněmi, tesařská zárubeň s obložkami

D3 DVEŘE

Charakteristika historických dveří:


Rozměry a způsob otevírání:
široká či úzká křídla,
asymetrické dvoukřídle,
symetrické dvoukřídle,
atypická výška.....

Konstrukce:
tesařský rám,
deštění (obložka rámu),
konstrukce křídel...

Kování:
závěsy, kliky a šítky, zástrče,
samozavírače apod.

Barevnost:
primární, druhotná...,
malířská výzdoba, polychromie,
při opravě potřeba účasti
restaurátora

D3 DVEŘE



Stará Boleslav



Česká Lípa

Dveře rámové s profilovaným pobíjením (diagonální dezén)

D3 DVEŘE



Dveře rámové s profilovaným pobíjením (motiv slunce)

D3 DVEŘE (VRATA)



Masivní rámová konstrukce, obíjení z lícní strany, způsob otevírání - točnice




Plumlov

D3 DVEŘE

Stará Boleslav



Rubová strana pobíjených vrat
s pásovými kovanými závěsy



D3 DVEŘE

Detail rubu historických dveří s osazením závěsů - vpravo nepodařený pokus o rekonstrukci (odbytá kovářská práce a nepoučené truhlářské detaily)

Švihov

Švihov

D3 DVEŘE

Český Krumlov

Nevkusný pokus o napodobení historických vrat a kování



D3 DVEŘE

Zcela nevhodné detaily do historického prostředí

Český Krumlov


D3 DVEŘE



Tvarově a řemeslně věrné repliky historických vrat a dveří

Kotlářka

D3 DVEŘE



Tvarově a řemeslně věrné repliky historických vrat

Ploskovice